

Общее фото автомобиля

Данные по автомобилю



|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Марка                | Opel                |
| Модель               | Astra               |
| Год регистрации      | 11.2019             |
| Пробег               | 85931km             |
| Объем двигателя      | 1.6cdti 100kw 136ps |
| Топливо              | Diesel              |
| Цена                 | Из наличия          |
| Кол. Хозяев          | 1                   |
| VIN Nummer           | WOVBD8EG6K8075605   |
| Сервисная книжка     | Электронная         |
| Последнее ТО         | 11.23 при 64344км   |
| Документы в наличии? | Да                  |
| Резина               | Всесезонная         |

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОМОБИЛЕ

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Был авто битый?              | Нет                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Перекрашивался?              | Передняя левая дверь , задняя левая дверь ,правый порог                                                                                                                                                                                                 |
| Состояние автомобиля         | Хорошее                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Кто был владельцем?          | Лизинг                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Состояние кузова             | Хорошее, имеются царапины на заднем бампере, сколы на передней части авто, следы снятия правого крыла . Вмятина на правой арке, вмятины на порогах в проемах , вмятина на левой арке. Мелкие царапины по кузову. Царапина на задней правой двери снизу. |
| Состояние салона             | Хорошее, мелкие царапины на руле, царапины на пластике карт дверей, царапины на пластике в багажном отсеке.                                                                                                                                             |
| Колесные диски               | Металлические с пластиковыми колпаками(имеются царапины)                                                                                                                                                                                                |
| В салоне курили, животные?   | Волос не обнаружено, запах нейтральный                                                                                                                                                                                                                  |
| Подкапотное пространство     | Чистое, масляных подтеков не обнаружено.                                                                                                                                                                                                                |
| Сколько ключей у автомобиля? | 2                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ошибки по электронике        | Ошибок не обнаружено                                                                                                                                                                                                                                    |
| Мотор, коробка, дифференциал | Мотор работает ровно, Без нареканий                                                                                                                                                                                                                     |
| Ходовая часть                | Сухая без повреждений.                                                                                                                                                                                                                                  |
| Документы в наличии?         | Да                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Общие мнение:                | Ухоженный бюджетный автомобиль,имеются косметические окрасы, критичных нареканий нет. Близится замена масла.                                                                                                                                            |
| Фото                         |                                                                                                                                                                                                                                                         |

Общее фото автомобиля



Общее фото автомобиля



Общее фото автомобиля



Общее фото автомобиля

