

Общее фото автомобиля

Данные по автомобилю



Марка	Ford
Модель	Focus ST
Год регистрации	01.21
Пробег	118506km
Объем двигателя	2.0 110kw 150ps
Топливо	Diesel
Цена	Из наличия
Кол. Хозяев	1
VIN Nummer	WFOPXXGCHPLS78903
Сервисная книжка	Электронная
Последнее ТО	05.24 при 91190км
Документы в наличии?	Да
Резина	Летняя

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОМОБИЛЕ

Был авто битый?	Нет
Перекрашивался?	Нет
Состояние автомобиля	Хорошее
Кто был владельцем?	Лизинг
Состояние кузова	Хорошее, имеются сколы на передней части авто, Сколы на кромках дверей, царапины на переднем бампере снизу, вмятинка на крышке багажника, скол-вмятина на капоте. Царапины на ручках дверей. Скол вмятина на задней левой двери.
Состояние салона	Чистое, имеются незначительные следы эксплуатации, Царапины на пластике порогов, царапины на пластике в багажном отделении. царапины на картах дверей.
Колесные диски	Литые
В салоне курили, животные?	Волос не обнаружено, запах нейтральный
Подкапотное пространство	Чисто, масляных подтеков не обнаружено
Сколько ключей у автомобиля?	2
Ошибки по электронике	Активных ошибок не обнаружено
Мотор, коробка, дифференциал	Мотор работает ровно, Без нареканий
Ходовая часть	Сухая без повреждений.
Документы в наличии?	В наличии
Общие мнение:	Хороший автомобиль , имеются незначительные следы эксплуатации . Нареканий нет.
Фото	

Общее фото автомобиля



Общее фото автомобиля



Общее фото автомобиля



Общее фото автомобиля

